

Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Carrer de La Democràcia, 77 · 46018 València www.gva.es



INFORME DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

	-	sona titular de la instalació	-	
	física o jurídica, titular de		NIF	
•	•	miento de Residuos (EMTRE)	P4600072E	
	-	(cuando sea diferente de la persona titula	•	
UTE DOS AGUAS)		U97684906	
Datos de identifi	icación de la inst	alación		
Nombre del establecimie		Número identificador establecimiento		
Entidad Metropoli (Instalación 2)	itana para el Tratar	miento de Residuos (EMTRE)	4600016446	
Dirección		Municipio (Provincia)	Coordenadas ETRS89 (UTMx-UTMy)	
Partida La Matro	na s/n	Dos Aguas (Valencia)	683725 - 4350289	
Actividad			Año de inicio de la actividad	
Vertederos de re	siduos no peligros	sos		
Clasificación DEI (RD 8	15/2013)	Clasificación PRTR (RD 508/2007)	Núm. PRTR-España	
5.5		5.d)	8113	
Sistema de gestión amb	piental (SGA)		Número de registro EMAS	
No dispone	ISO 14001	EMAS		
• ,,	escripción de la actividad		Fecha de autorización	
323/AAI/CV V	•	s no peligrosos (instalación 2 del		
323/AAI/CV V	ertedero de residuo estión V2 del Plan z	s no peligrosos (instalación 2 del		
323/AAI/CV V. ge 2. Datos de la ac	ertedero de residuo estión V2 del Plan z ctuación de insp	s no peligrosos (instalación 2 del onal 3)		
323/AAI/CV V ge 2. Datos de la ac Visita a las insta	ertedero de residuo estión V2 del Plan z ctuación de inspe alaciones	s no peligrosos (instalación 2 del onal 3) ección ambiental	área de 10/08/2009	
323/AAI/CV V. ge 2. Datos de la ac Visita a las insta Autoridad competente/U	ertedero de residuo: estión V2 del Plan z ctuación de inspe alaciones	s no peligrosos (instalación 2 del onal 3) ección ambiental nonsable de la actuación de inspección am	área de 10/08/2009	
323/AAI/CV V. ge 2. Datos de la ac Visita a las insta Autoridad competente/U	ertedero de residuo: estión V2 del Plan z ctuación de inspe alaciones Unidad administrativa resp de Calidad y Educa	s no peligrosos (instalación 2 del onal 3) ección ambiental	área de 10/08/2009	
2. Datos de la ac Visita a las insta Autoridad competente/U Dirección General	ertedero de residuo: estión V2 del Plan z ctuación de inspensada el ins	s no peligrosos (instalación 2 del onal 3) ección ambiental consable de la actuación de inspección am ción Ambiental (Servicio de Inspe	área de 10/08/2009 biental ección Medioambiental)	
2. Datos de la ac Visita a las insta Autoridad competente/L Dirección General Fechas de inspección (v Inicio 06/04/2	ertedero de residuos estión V2 del Plan z ctuación de inspensadaciones Unidad administrativa respensidad de Calidad y Educa visitas "in situ") 2022 Fin	s no peligrosos (instalación 2 del onal 3) ección ambiental consable de la actuación de inspección amoción Ambiental (Servicio de Inspecial 06/04/2022	área de 10/08/2009 Abiental ección Medioambiental) Código acta de inspección	
323/AAI/CV V. ge 2. Datos de la ac Visita a las insta Autoridad competente/U Dirección General Fechas de inspección (v. lnicio 06/04/2) Características	ertedero de residuos estión V2 del Plan z ctuación de inspensadaciones Unidad administrativa responsidad y Educa existas "in situ") 2022 Fin de la actuación de residuos	s no peligrosos (instalación 2 del onal 3) ección ambiental consable de la actuación de inspección am ción Ambiental (Servicio de Inspecal 06/04/2022	abiental ección Medioambiental) Código acta de inspección 2022-07-02	
2. Datos de la ac Visita a las insta Autoridad competente/U Dirección General Fechas de inspección (v Inicio 06/04/2 Características Modalidad de inspección	ertedero de residuo: estión V2 del Plan z ctuación de inspensada el estión de inspensada el estiva respensada el estiva respensada el estiva respensada el estiva el	s no peligrosos (instalación 2 del onal 3) ección ambiental consable de la actuación de inspección am ción Ambiental (Servicio de Inspecal 06/04/2022 de inspección ambiental Motivación de la inspección	area de 10/08/2009 Abiental ección Medioambiental) Código acta de inspección 2022-07-02	
323/AAI/CV V. ge 2. Datos de la ac Visita a las insta Autoridad competente/U Dirección General Fechas de inspección (v. Inicio 06/04/2) Características	ertedero de residuos estión V2 del Plan z ctuación de inspensadaciones Unidad administrativa responsidad y Educa existas "in situ") 2022 Fin de la actuación de residuos	s no peligrosos (instalación 2 del onal 3) ección ambiental consable de la actuación de inspección amción Ambiental (Servicio de Inspecal 06/04/2022 de inspección ambiental Motivación de la inspección ccionar)	area de 10/08/2009 Abiental ección Medioambiental) Código acta de inspección 2022-07-02 no programada Accidentes/Incidentes	
2. Datos de la ac Visita a las insta Autoridad competente/U Dirección General Fechas de inspección (v Inicio 06/04/2 Características Modalidad de inspección	ertedero de residuo: estión V2 del Plan z ctuación de inspensada el estión de inspensada el estiva respensada el estiva respensada el estiva respensada el estiva el	s no peligrosos (instalación 2 del onal 3) ección ambiental consable de la actuación de inspección am ción Ambiental (Servicio de Inspecal 06/04/2022 de inspección ambiental Motivación de la inspección	area de 10/08/2009 Abiental ección Medioambiental) Código acta de inspección 2022-07-02	
2. Datos de la ac Visita a las insta Autoridad competente/U Dirección General Fechas de inspección (v Inicio 06/04/2 Características Modalidad de inspección	ertedero de residuo: estión V2 del Plan z ctuación de inspensada el estión de inspensada el estiva respensada el estiva respensada el estiva respensada el estiva el	s no peligrosos (instalación 2 del onal 3) ección ambiental consable de la actuación de inspección amción Ambiental (Servicio de Inspecal 06/04/2022 de inspección ambiental Motivación de la inspección ccionar)	area de 10/08/2009 Abiental ección Medioambiental) Código acta de inspección 2022-07-02 no programada Accidentes/Incidentes	
2. Datos de la ac Visita a las insta Autoridad competente/U Dirección General Fechas de inspección (v Inicio 06/04/2 Características Modalidad de inspección	ertedero de residuo: estión V2 del Plan z ctuación de inspensada el estión de inspensada el estiva respensada el estiva respensada el estiva respensada el estiva el	s no peligrosos (instalación 2 del onal 3) ección ambiental consable de la actuación de inspección ambiental (Servicio de Inspecal 06/04/2022 de inspección ambiental Motivación de la inspección Ccionar) Otorgamiento AAI	nbiental ección Medioambiental) Código acta de inspección 2022-07-02 no programada Accidentes/Incidentes Modificación AAI Verificación cierre	



Alcance de la actuación de inspección ambiental					
\int	egral: Comprobación de la totalidad de las condicion	nes fijadas en la au	utorización ambiental integrada		
	rcial: Emisiones al aire Emprobación	misiones al agua	Producción residuos	Gestión residuos	
de	Ruidos/vibraciones Ca	alidad del suelo	Aguas subterráneas	Cont. luminosa	
(se	leccionar)→ Otros → -				
	men de funcionamiento de la activ				
	ción del régimen de funcionamiento de la actividad onamiento normal	durante la actuació	n material de inspección		
1 41101	snamente nema				
3. No	tificación de informe propuesta y	trámite de a	legaciones del titula	r	
Fecha d	de informe propuesta de la inspección ambiental		Fecha de notifi titular	icación a la persona	
23/05/	/2022		30/05/2022		
La persona titular presenta alegaciones			Fecha de registro de alegaciones		
NC NC	O (SÍ se presenta la documentación requerida en el	informe)	SI		
Valorac	ión de las alegaciones presentadas				
Se	aceptan todas las alegaciones Se aceptan	parcialmente las a	alegaciones No se ace	eptan las alegaciones	
4. Grado de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada					
ambie poste	evaluación y el análisis de los he ental y, en su caso, de la valoració riores ejecutadas por la persona tito o de cumplimiento de la autorizaci	on de las ale ular del estat	gaciones presentada plecimiento, la concl	s y las acciones usión relativa al	
	Nº ASPECTOS TOTALES INSPECCIONADOS	50			
	Nº Aspectos que cumplen	44			
	Nº Aspectos que no cumplen	1			
	Nº Aspectos que cumplen con restricciones	1			
	Nº Aspectos que no aplican	4			
	Se cumplen satisfactoriamente las co No se han constatado incumplimientos o los in instalación.				
	Se garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones fijadas en la autorización ambiental.				
	Sólo se han constatado incumplimientos que se califican como "poco relevantes" en las materias detalladas en la tabla. La persona titular del establecimiento debe adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes identificados.				
	personas y al medio ambiente de los aspectos no o	conformes identific			

Referencia del informe: 2022/10





	No se garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones fijadas en la autorización ambiental.				
	Se han constatado incumplimientos que se califican como "relevantes" o "muy relevantes" en las materias detalladas en la tabla.				
	La persona titular del establecimiento debe adoptar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes informados.				
Materia	s asociadas a los incumplimientos constatados en la inspecci	ión			
As	pectos administrativos y prescripciones generales	Funcionamiento de las actividades y las instalaciones			
Co	ontaminación atmosférica (emisión canalizada)	Ruidos y vibraciones			
∑ Co	ontaminación atmosférica (emisión difusa)				
Ve	rtido de aguas	Calidad del suelo y las aguas subterráneas			
Pro	oducción de residuos	Prescripciones como gestor de residuos			
Co	ontaminación lumínica	Prevención de incendios forestales			
Oti	ras condiciones fijadas en la AAI (especificar) 🗲				
5. Ac	ciones a ejecutar				
Sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder por los incumplimientos constatados en la inspección, la persona titular de la instalación o, en su caso, la empresa explotadora, deberá ejecutar las acciones que se indican para garantizar el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización ambiental.					
Acción					
Se continuarán con las inspecciones medioambientales programadas a la instalación de acuerdo con el Plan y Programas de inspección medioambiental.					
Valen	icia, 13 de febrero de 2023				
Direc	ción General de Calidad y Educación Ambi	iental			
Servi	cio de Inspección Medioambiental				

Referencia del informe: 2022/10

